


MACCHINE SPECIALI SRL

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy
Tel. + 39 039 6040490
Fax + 39 039 6049961
E-mail: macchinespeciali@macchinespeciali.it
Internet: <http://www.macchinespeciali.it>

ref. 3.0000.6



S.F. - DISPOSITIVO DE SUPERVISION HILO: "DETECTOR 1-100"



El dispositivo monitoriza la presencia del hilo o cable en condiciones de trabajo. El final de la bobina, la quebrada de cable / hilos y la ubicación incorrecta del producto dará una señal de alarma que será gestionado por PLC dedicado.

El dispositivo puede supervisar un número de cables que van de 1 a 100 sin ninguna limitación respecto al tamaño del producto a ensayar.

El dispositivo seguirá:

- Rotura de hilo / cable
- Final hilo cable
- Deje de Hilo / cable
- Posición incorrecta del alambre / cable
- La tensión en el Producto
- velocidad del producto
- El envío de un SMS de alarma